V-IMS

SKRÓCONA KARTA BEZPIECZEŃSTWA

KEMIRA PIX-111

TOMCHEM Sp. z o.o. · CAS 7705-08-0

Karta mobilna i pełna SDS
CHM-054

Dział: Dział techniczny

Lokalizacja: Oczyszczalnia ścieków – magazyn chemiczny

Status: Zaakceptowano

SDS: PL / 2026-10-09

Weryfikacja V-IMS: —

Właściciel: Marcin Makowski



GHS05 GHS06 GHS07 GHS08 GHS09

NIEBEZPIECZEŃSTWO

NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA

EUH208 **Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej**

H290 **Może powodować korozję metali**

H301 **Działa toksycznie po połknięciu**

H302 **Działa szkodliwie po połknięciu**

H314 **Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu**

H315 **Działa drażniąco na skórę**

+13 dalszych zwrotów — patrz pełna SDS.

WYMAGANE ŚOI



Ochrona oczu | Rękawice ochronne | Ochrona dróg oddechowych | Odzież ochronna

Ochrona oczu: Stosować okulary ochronne lub maskę zabezpieczającą twarz (zgodne z normą EN 166). Butelka z czystą wodą do przemywania oczu.

Ochrona rąk: Rękawice z PCW i neoprenu. Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic. Należy również uwzględnić specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, ścierania i czas kontaktu.

Ochrona dróg oddechowych: Ochrona dróg oddechowych nie jest wymagana w normalnych warunkach kontaktu.

Odzież ochronna: W razie konieczności stosować ubranie ochronne. Używać butów gumowe, osłonę twarzy. Na stanowisku pracy musi się znajdować butelka lub oczomyjka. Gleba: Zapobiegać przed przedostaniem się produktu do środowiska. Należy ograniczyć rozprzestrzenianie produktu poprzez stosowanie materiałów absorbujących (piasek, żwir). Zakryć studzienki ściekowe. Musi być usuwany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Woda: W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków powiadomić odpowiednie władze.

PIERWSZA POMOC

OCZY: W przypadku kontaktu produktu z oczami niezwłocznie przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć pomocy lekarskiej. W razie kontaktu niezwłocznie płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 30 minut. Natychmiast przepłukać dużą ilością wody, także pod powiekami. Zapobiec przedostawaniu się wody do płukania do drugiego oka. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Kontynuować przemywanie oczu w trakcie transportu do szpitala.

WDYCHANIE: Zapewnić świeże powietrze, ciepło i spokój najlepiej w komfortowej pionowej pozycji siedzącej. Jeżeli symptomy się utrzymują, zapewnić pomoc medyczną.

SKÓRA: Natychmiast zdjąć skażone ubranie. Natychmiast spłukać dużą ilością wody nie krócej niż przez 15 minut. Jeśli utrzymuje się podrażnienie skóry zapewnić pomoc medyczną.

POŁKNIĘCIE: Przy połknięciu NIE wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą.

DODATKOWE OSTRZEŻENIA V-IMS

Produkt żrący | Toksyczny | Niebezpieczny dla środowiska

BEZPIECZNE STOSOWANIE

- Stosować wyłącznie przy działającej wentylacji.
- Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
- Nie wdychać par, mgły ani aerozolu.
- Nie spożywać posiłków i napojów podczas pracy z produktem.
- Nie stosować w zamkniętej przestrzeni bez wentylacji.

WYCIEK / ROZLANIE

- Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: Metody oczyszczania - małe wycieki. Rozcieńczyć pozostałości wodą i następnie zobojętnić wapnem lub proszkiem wapiennym do uzyskania postaci stałej. Zamieść lub zebrać. Musi być usuwany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Metody oczyszczania - duże wycieki. Usunąć uwolniony materiał za pomocą podciśnienia. Rozcieńczyć pozostałości wodą i następnie zobojętnić wapnem lub proszkiem wapiennym do uzyskania postaci stałej. Zamieść lub zebrać. Musi być usuwany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Zabezpieczyć miejsce i odsunąć osoby postronne.
- Zastosować ŚOI: Stosować okulary ochronne lub maskę zabezpieczającą twarz (zgodne z normą EN 166). Butelka z czystą wodą do przemywania oczu., Rękawice z PCW i neoprenu. Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic. Należy również uwzględnić specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, ścierania i czas kontaktu., Ochrona dróg oddechowych nie jest wymagana w normalnych warunkach kontaktu., W razie konieczności stosować ubranie ochronne. Używać butów gumowe, osłonę twarzy. Na stanowisku pracy musi się znajdować butelka lub oczomyjka. Gleba: Zapobiegać przed przedostaniem się produktu do środowiska. Należy ograniczyć rozprzestrzenianie produktu poprzez stosowanie materiałów absorbujących (piasek, żwir). Zakryć studzienki ściekowe. Musi być usuwany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Woda: W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków powiadomić odpowiednie władze.
- Nie wprowadzać produktu do kanalizacji.
- Sklasyfikowany jako odpad niebezpieczny. Musi być usuwany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozcieńczyć pozostałość wodą i następnie zobojętnić wapnem lub sproszkowanym kamieniem wapiennym. Nie usuwać odpadów do ścieków. Zanieczyszczone opakowanie: Sklasyfikowany jako odpad niebezpieczny. Musi być usuwany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888 z poźn. zm.). Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10 z poźn. zm.).

Zgłoszenie wycieku: **112**

POŻAR

Środki gaśnicze: Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska.
Niewłaściwe środki: Brak specjalnych wymagań.
Szczególne zagrożenia: Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: Ogrzewanie powyżej temperatury rozkładu spowoduje wydzielanie chlorowodoru.
Temperatura zapłonu: nie dotyczy, nieorganiczny składnik Temp

MAGAZYNOWANIE

Dodatkowe ograniczenia: Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Środki techniczne: Zainstalować odpowiedni sprzęt i nosić odpowiednie wyposażenie ochrony osobistej (patrz

Pełna karta charakterystyki dostępna po zeskanowaniu kodu QR. `/chem/chm-054`

Dokument pomocniczy opracowany na podstawie zatwierdzonych danych produktu w V-IMS. W przypadku wątpliwości należy zapoznać się z pełną kartą charakterystyki SDS.